

ヒズミが起きにくい軽量ボディーファイラー

Auto SPSライトパテ



主剤 硬化剤
100:3

Auto SPSライトパテ




特長 低収縮タイプの中間パテ

1. **鋼板のソリが起きにくい**
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい。
2. **密着力が強い**
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています。
3. **ヒズミが楽に抜ける**
厚付けができ、研磨性にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます。
4. **ポリパテとしても兼用できる**
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます。

容量

Auto SPSライトパテ 主剤 (#10、#20、#30) ……3kg
DNTパテ 硬化剤 (エロー) ……100g

主剤100 : 硬化剤3



作業方法

●用途	・粗塗り及び仕上げ用
●適用する下地	・Auto D-NexTプライマー・研磨した軟鋼板 アルミ板 亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂 ・完全に硬化し、研磨した塗装面
●前処理/脱脂・清掃	① AutoワックスクリーナーECOマイルド
●塗装方法	② DNTパテ硬化剤エローを3%混合 ポットライフ 3~5分/20℃ (#10) ③ ヘラ付け ④ 60℃×6~10分 ⑤ ダブルアクションサンダーで研磨 (#120~#180)

使用上の注意

<Auto SPSライトパテ主剤>
引火性の液体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート (SDS) をご参照下さい。

- 取扱い上の注意
1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、入り巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 5. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 6. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 7. 指定された以外の商品と混合しないで下さい。容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

- 緊急時の処置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 作業着等に付着した時には、その汚れをよく落として下さい。
 7. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

<DNTパテ 硬化剤 (エロー)>
引火性のペースト固体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

- 取扱い上の注意
1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 熱源、火気、直射日光から隔離して下さい。
 4. 衝撃や摩擦を加えないで下さい。
 5. 促進剤や他の薬品と直接混ぜると激しく分解し、発火する場合があります。
 6. 異物が入らないよう容器を密閉して下さい。
 7. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、入り巻きタオル、保護手袋等。
 8. 取扱い後は、手洗い及び洗顔を十分に行って下さい。
 9. 冷暗所、乾燥した場所に貯蔵して下さい。
 10. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 緊急時の処置
1. 火災時は安全な距離から水、霧、泡、強化液消火器で消火して下さい。大量の場合は退避して下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、目に入った時には、医師の診察を受けて下さい。
 4. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 5. 作業着等に付着した時には、その汚れをよく落として下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシは、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。 ※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。 ※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

自動車補修チーム
☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

2024HP E-8334.25.01⑤ (PRD)
(04.3)